



MARIA CRISTINA PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.807.650/0001-55
Rua Major Gote, 1.707
Bairro Alto Caiçaras – Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3821 6701 – 9924 4969

LISTA DE MATERIAIS

EXECUÇÃO – Projeto Segurança Contra incêndio e Pânico

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG - CNPJ:
21.244.801/0001-72

End.: RUA ISMAEL FURTADO, 335 - CENTRO - CARMO DO PARANAÍBA – MG

Ref.: PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – Contrato
001/2014

Profissional Responsável; Engenheira Civil MARIA CRISTINA TOLENTINO
REZENDE – CREA –MG 69385/D

1 – **EXTINTORES INCÊNDIO** – Tipo Pó ABC – 4kg – capacidade extintora 2 A
20B:C.....7unid

Deverá ser observado que extintores devem ser comprados em empresa com
cadastrado no Corpo de Bombeiros. Para verificar basta acessar:

WWW.bombeiros.mg.gov.br – ver empresas cadastradas.

2 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

01 placa M1, verde com letras brancas.tamanho: 30x50cm

Ver modelo:



MARIA CRISTINA PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.807.650/0001-55

Rua Major Gote, 1.707

Bairro Alto Caiçaras – Patos de Minas – MG

Fone: (34) 3821 6701 – 9924 4969

Esta edificação está dotada dos seguintes sistemas de proteção contra incêndio:

Extintores de Incêndio

Iluminação de Emergência

Sinalização de Emergência

Saída de Emergência

-

Edificação em concreto e alvenaria

-

Em caso de emergência ligue

193 – Corpo de Bombeiros

190 – Polícia Militar

PLACA S12.....3 UNID.

PLACA S13 (SETA ESQ.).....7 UNID

PLACA S13 (SETA DIR.).....6 UNID

PLACA S9.....1 UNID

PLACA E5.....7 UNID.

3 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

13 UNIDADES

4 – CORRIMÃOS e MODIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS

Deverão ser instalados corrimãos a 85cm do piso na escada principal – acesso ao segundo piso. Os corrimãos deverão seguir os detalhes apresentados na prancha 01/02 e ser instalados dos dois lados da escada.



MARIA CRISTINA PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.807.650/0001-55

Rua Major Gote, 1.707

Bairro Alto Caiçaras – Patos de Minas – MG

Fone: (34) 3821 6701 – 9924 4969

Para o acesso ao CAC, deverá ser removida a escada (que é irregular). Ela deverá ser substituída por rampa única, com corrimão dos dois lados.

A porta de acesso ao plenário deverá abrir no sentido de rota de fuga, ou seja, no sentido da saída das pessoas, para fora.

Também a porta no final da escada (acesso principal) deverá abrir para fora, com duas folhas.

Nos dois casos, as portas poderão ser as mesmas, sendo necessário somente a inclusão de novas dobradiças. Esse serviço deverá ser avaliado por serralheiro e marceneiro antes de ser contratado.

Maria Cristina Tolentino Rezende.
Engenheira Civil